

МП «Линдовский ККП и Б»

(наименование организации (лица), проводившего техническое обследование)

**АКТ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

МП «Линдовский ККП и Б»

 / Данилова Л.А. /

(подпись и печать руководителя организации)



**Общее описание системы теплоснабжения**

Сведения о системе теплоснабжения:

- закрытая схема (в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ);
- двухтрубная;
- температурный график – 95/70 °С.

Сведения об организации, предоставляющей услуги в сфере теплоснабжения:

МП «Линдовский ККП и Б».

**Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов:**

1. Котельная Нижегородская обл., г.о.з. Бор, с Линда, Линдовский с/с, ул. Школьная, д. 28 а.
2. Котельная Нижегородская обл., г.о.з. Бор, с Линда, Линдовский с/с, ул. Садовая, д. 1 г.
3. Котельная Нижегородская обл., г.о.з. Бор, с Линда, Линдовский с/с, ул. Дзержинского 40.
4. Сети теплоснабжения Нижегородская обл., г.о.з. Бор, с Линда, Линдовский с/с.
5. Котельная Нижегородская обл., г.о.з. Бор, с. Спасское, Линдовский с/с, ул. Центральная, д.2а.
6. Сети теплоснабжения Нижегородская обл., г.о.з. Бор, с. Спасское, Линдовский с/с.
7. Котельная Нижегородская обл., г.о.з. Бор, с. Чистое поле д. 197, Линдовский с/с.
8. Котельная Нижегородская обл., г.о.з. Бор, с. Чистое поле д. 198, Линдовский с/с.
9. Тепловые сети Нижегородская обл., г.о.з. Бор, с. Чистое поле, Линдовский с/с.
10. Котельная Нижегородская обл., г.о.з. Бор, Сормовский пролетарий, Линдовский с/с ул. Садовая, 16 а.

